

Tandlægerne Bredgade I/S
Bredgade 21 1 TH
4000 Roskilde
Modt. dato: 14.06.2019

Analyserapport

Sagsnavn:	Opfølgning						
Prøvested:	Tandlægerne Bredgade - / 4265104610						
Prøvetype:	Vand fra dentalunits - Mikrobiologisk kontrol						
Prøveudtagning:	14.06.2019 kl. 09:00						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S OD7						
Analyseperiode:	14.06.2019 - 20.06.2019						
Prøvemærke:	Klinik 2						
Lab prøvenr:	80690700	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Kimtal ved 37°C	< 1	CFU/ml	500		1	ISO 6222:1999	0.15 [ⓐ]
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS 2451-12, DS/EN ISO 19458	A
Udtagningsenhed	A-rotor				*		A
Prøvens farve	Farveløs				* Visuel		A
Prøvens klarhed	Klar				* Visuel		A
Prøvens lugt	Ingen				* Organoleptisk		A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kimtal ved 37°C: Resultatet overholder kravværdien på 500 CFU/ml - NIR Tandklinikker - Central Enhed for Infektionshygiejne - 2. udgave 2019.

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

☒): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

ⓐ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): NIR Tandklinikker - Central Enhed for Infektionshygiejne - 2. udgave 2019

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Tandlægerne Bredgade I/S
Bredgade 21 1 TH
4000 Roskilde
Modt. dato: 14.06.2019

Analyserapport

Sagsnavn:	Opfølgning						
Prøvested:	Tandlægerne Bredgade - / 4265104610						
Prøvetype:	Vand fra dentalunits - Mikrobiologisk kontrol						
Prøveudtagning:	14.06.2019 kl. 09:00						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S OD7						
Analyseperiode:	14.06.2019 - 20.06.2019						
Prøvemærke:	Klinik 3						
Lab prøvenr:	80690699	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Kimtal ved 37°C	< 1	CFU/ml		500	1	ISO 6222:1999	0.15 [ⓐ]
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS 2451-12, DS/EN ISO 19458	A
Udtagningsenhed	A-rotor				*		A
Prøvens farve	Farveløs				* Visuel		A
Prøvens klarhed	Klar				* Visuel		A
Prøvens lugt	Ingen				* Organoleptisk		A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kimtal ved 37°C: Resultatet overholder kravværdien på 500 CFU/ml - NIR Tandklinikker - Central Enhed for Infektionshygiejne - 2. udgave 2019.

20.06.2019

 Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

 Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

☒): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænse niveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

ⓐ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): NIR Tandklinikker - Central Enhed for Infektionshygiejne - 2. udgave 2019

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.